



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CALÇAMENTO BAIRRO NILDA BARROS



Foto 1 – Rua E esquina com Rua 09



Foto 2 – Rua E esquina com Rua 07



Foto 3 – Rua E esquina com Rua 06



Foto 4 – Rua E esquina com Rua 05




Foto 5 - Rua E esquina com Rua 04



Foto 6 – Rua E esquina com Rua 03


Ademair Francisco Elói
Sec. Munic. de Obras e
Infraestrutura Urbana
Portaria: nº 028/2017


Flávio de Oliveira Neto
Eng. Civil e Seg do Trabalho
CREA/MG 45.089/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE
ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 7 – Rua E esquina com Rua 02 – Sentido ETE



Foto 8 – Rua E esquina com Rua 02 – Sentido Rua 09



Foto 9 – Rua E final do calçamento



Foto 10 – Rua D em frente à quadra Nilda Barros final do calçamento da Rua




Foto 11 – Rua D esquina com Rua 05



Foto 12 – Rua D esquina com Rua 06


Ademar Francisco Elói
Sec. Munic. de Obras e
Infraestrutura Urbana
Portaria: nº 028/2017


Flávio de Oliveira Neto
Eng. Civil e Seg do Trabalho
CREA/MG 45.089/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO DO OESTE
ESTADO DE MINAS GERAIS



Foto 13 – Rua 07 esquina com Rua E



Foto 14 – Rua 07 esquina com Rua D



Foto 15 – Rua 06 esquina com Rua E



Foto 16 – Rua 06 esquina com Rua D





Foto 17 – Rua 05 esquina com Rua E



Foto 18 – Rua 05 esquina com Rua D

São Sebastião do Oeste, 01 de Abril de 2020.


Flávio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil-CREA: 45.089/D


Ademar Francisco Elói
Secretário de Obras e Infraestrutura
Urbana